

- ORDINANZA DIRIGENZIALE -

ATTO
N. 37 DEL 31/01/2018

OGGETTO

L'ISTITUZIONE LUNGO IL PONTE POSTO AL KM 11+930 LUNGO LA SP98 IN LOCALITA' PUNTA IN COMUNE DI CARPINETI DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO O MOVIERI PER GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018 MANTENENDO IL LIMITE DI VELOCITA' A 30 KMH

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Prot. Vedi PEC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

Considerato che:

- sono in corso di esecuzione alcuni Interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale del Reparto Sud”, fra i quali il ponte posto al km 11+930 lungo la SP98 “Fondovalle Tresinaro” in località La Punta, Comune di Carpineti, che è stato oggetto di un recente sinistro, per effetto del quale risulta danneggiata la barriera di sicurezza su un intero lato del manufatto;
- in data 03/01/2018 con ordinanza PEC Prot. 82/1/2017 è stato istituito sul ponte stesso, con decorrenza immediata un restringimento della sede stradale, con istituzione del limite di velocità a 30 km/h fino al termine dei lavori di ripristino;
- nella giornata di giovedì 1 febbraio 2018 si svolgeranno, sul ponte in questione, alcune misurazioni e alcuni prelievi di materiali per valutare la qualità e la resistenza degli stessi, ai fini della sostituzione della barriera danneggiata e del rinforzo di quella esistente sul lato opposto del ponte;
- durante l'esecuzione di tali prelievi e misure si rende necessario istituire, in corrispondenza del manufatto interessato, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o con l'ausilio di movieri limitatamente alla data indicata, mantenendo la già istituita limitazione di velocità a 30 km/h fino al termine dei lavori;
- il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori **RCM, di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, Via Enza 11, frazione Taviano – 42032 Ventasso (RE)**, e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola.
- la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere il **Sig. Massimo Ricò, cell. 348/4048522**;

Visto l'art. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

ORDINA

l'istituzione lungo il ponte posto al km 11+930 lungo la SP98 “Fondovalle Tresinaro” in località La Punta, Comune di Carpineti, di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o con l'ausilio di movieri, per la giornata di giovedì 1 febbraio 2018, mantenendo la già istituita limitazione di velocità a 30 km/h.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori **RCM, di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, Via Enza 11, frazione Taviano – 42032 Ventasso (RE)**, e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi comunque in dipendenza del provvedimento in parola.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere il **Sig. Massimo Ricò, cell. 348/4048522**.

Reggio Emilia, 31/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
(Ing. Valerio Bussei)

- Alla Ditta RCM, di Ricò Massimo, Claudio e Ivo

Atto N. 37 del 31/01/2018
pag. 2/4

- Al Sindaco del Comune di Carpineti
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e per competenza le Stazioni Territoriali di: Castelnovo ne' Monti e Carpineti
- Al Comando Polizia Stradale di REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE' MONTI
- Al 118 Parma Soccorso
- A SETA REGGIO EMILIA
- Al Comando Provinciale VV.F.
- Al Responsabile della U.O. Manutenzione Strade - Rep. Sud - **Geom. R. Guglielmi**
- Al S.S. Stradale di zona **Sig. Massimo Coloretti**
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
- Alla Polizia Provinciale SEDE
- Alla Stampa SEDE

per copia conforme

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
 MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
 (Ing. Valerio Bussei)

Reggio Emilia, lì 31/01/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma