



Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Al Presidente del Consiglio Provinciale

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DELLA SP4 NEL TRATTO ROLO – CONFINE MODENA

PREMESSO CHE

- A fine 2021 risulta effettuato in centro a Rolo (via Roma) il rifacimento parziale del manto stradale, ma alla data attuale non risulta ancora apposta la segnaletica orizzontale nei tratti con asfalto nuovo;
- Senza la segnaletica orizzontale in caso di nebbia aumenta la pericolosità per gli automobilisti che non possono vedere i margini della carreggiata in assenza della linea bianca;

E CONSIDERATO CHE

- Fra Rolo e il confine con la Provincia di Modena c'è un tratto in particolare molto pericoloso in corrispondenza di via Novi nr.50, teatro di numerosi incidenti, dei quali l'ultimo recentissimo;
- Gli incidenti mettono a rischio l'incolumità degli autisti e dei passeggeri dei mezzi, oltre a provocare danni materiali alle proprietà;
- I cittadini residenti sarebbero stati assicurati nel corso dell'anno 2020 dal dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia in merito ad un intervento manutentivo e preventivo, che sarebbe dovuto essersi effettuato nel corso dell'anno stesso;
- Ad oggi non risultano effettuati interventi;

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

per sapere con certezza l'effettiva scadenza dei due interventi descritti in precedenza, la segnaletica orizzontale in via Roma e la sistemazione della pericolosità del tratto in corrispondenza di via Novi nr.50

Ganapini Davide

Consigliere provinciale "Terre Reggiane"

Davide Ganapini