

- ORDINANZA DIRIGENZIALE -

ATTO
N. 262 DEL 10/08/2021

OGGETTO

INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA' ALL'INCROCIO DELLA SP 98 FONDOVALLE
TRESINARO KM 12+750 CON LA SP 36 CARPINETI-CIGARELLO KM 1+800 E
RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA VERSO CARPINETI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Prot. vedi PEC

Premesso che:

- in data 06.08.2021, all'incrocio della SP 98 "Fondovalle Tresinaro" con la SP 36 "Carpineti-Cigarellino", in località Cigarellino, si è verificato un sinistro stradale con cause in corso di accertamento;
- il "*Consorzio Italiano Strade & Ambiente*", con sede in Via Olimpia, n. 1 a Bagnolo in Piano (RE) è intervenuto provvedendo alla rimozione del mezzo pesante ribaltato, alla pulizia della sede stradale e delle scarpate dallo sversamento di oli e carburante e alla messa in sicurezza della sede stradale e delle pertinenze;
- visto l'abbattimento di parte della barriera stradale bordo ponte e la presenza del sottostante fosso di scolo di medie dimensioni, si è ritenuto necessario installare barriere new Jersey in cemento per restringere la corsia dell'incrocio che sale verso Carpineti.

Al fine di consentire il transito in condizioni di sicurezza, si rende necessario, all'incrocio della SP 98, al km 12+750, con la SP 36, al km 1+800, introdurre il limite di velocità a 30 km/h ed il restringimento della corsia in salita verso Carpineti, con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori di ripristino della barriera stradale.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, da parte del "*Consorzio Italiano Strade & Ambiente*", in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002, e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019.

Il consorzio è tenuto a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è il seguente: Responsabile del cantiere Ing. Vincenzo Pantano tel. 0522 922200 cell. 338 6907149.

Visto l'art. 6, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato, come da disposizione del Segretario Generale Prot. 2019/3530 del 18/02/2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal sottoscritto Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica, in quanto il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, è temporaneamente assente.

ORDINA

l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h, all'incrocio della SP 98 "Fondovalle Tresinaro" al km 12+750, con la SP 36 "Carpineti-Cigarelllo" al km 1+800 e il restringimento della corsia in salita verso Carpineti, con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori di ripristino della barriera stradale.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, da parte del "*Consorzio Italiano Strade & Ambiente*", con sede in Via Olimpia, 1 a Bagnolo in Piano (RE), in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002, e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019.

Il consorzio è tenuto a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è il seguente: Responsabile del cantiere Ing. Vincenzo Pantano tel. 0522 922200 cell. 338 6907149.

- Al Consorzio Italiano Strade e Ambiente
- Al Signor Sindaco del Comune di Carpineti
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e per competenza le Stazioni Territoriali di: Castelnovo ne' Monti e Carpineti
- Al Comando Polizia Stradale di REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE' MONTI
- Al 118 Parma Soccorso
- Al 118 Reggio Soccorso
- Al Comando Provinciale VV.F.
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di REGGIO EMILIA
- A SETA REGGIO EMILIA
- A S.S. Stradale di zona Sig. Antonello Gaspari
- A O.S. Stradale di zona Sig. Massimo Coloretti
- Alla Polizia Provinciale SEDE
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

Reggio Emilia, lì 10/08/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma